

**Протокол № 59**  
**заседания Совета Некоммерческого партнерства**  
**«Саморегулируемая организация**  
**«Союз дорожников и строителей Курской области»**

25 декабря 2012г.

г. Курск  
ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а

Начало заседания: 14-30 час.

Конец заседания: 16-40 час.

На заседании присутствовали члены Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» (далее по тексту - Партнерство):

**Члены Совета Партнерства**

Ильинов Н.Н. (Ген.директор ЗАО «Суджанское ДРСУ №2»).

Дурнев В.М. (ген.директор ООО «Курскспецдорстрой»).

Плотников А.П. (директор ООО «СМУ - 17»).

Глуценко В.А. (директор ООО НПК «Титан»).

Переверзев В.И. (Ген.директор ООО «АНОД» по доверенности).

Черемисин С.А. (представитель ООО «СК «АгроСтройКурск» по доверенности от 25.12.2012 года №1).

Кворум имеется.

Присутствовали:

Ген. директор Партнерства – Умеренкова И.Н.

Зам.ген.директора Партнерства – Ашихмин В.И.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании председателя и секретаря заседания Совета Партнерства.
2. О приостановлении действия свидетельства о допуске ООО «Курскмонтажстрой».
3. О прекращении действия свидетельств о допуске и исключении ООО «Альта-Строй» и ООО «ЭнергоСтройМонтаж».
4. ООО «Технотрейд». Рассмотрение Акта осмотра 4-х квартирных жилых домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенных в с.Крупец Дмитриевского района Курской области.
5. О вступлении новой организации в число членов Партнерства.
6. О сокращении перечня видов работ в свидетельстве о допуске.
7. О расширении перечня видов работ в свидетельстве о допуске к работам.
8. О замене ранее выданных свидетельств о допуске, в связи со вступлением в силу приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 июля 2011 г. № 356 "Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
9. О расширении перечня видов работ в свидетельстве о допуске к работам (особо опасные виды работ без использования атомной энергии).
10. Рассмотрение вопроса о несвоевременной уплате членских взносов.
11. О внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства.

12. О рассмотрении жалобы ОКУ «УКС Курской области» в отношении члена Партнерства ООО «СМУ-15».

**1. По первому вопросу** с предложением избрания Председателя и Секретаря заседания Совета Партнерства слушали Плотникова А.П., который предложил следующие кандидатуры: Избрать Председателем заседания Совета Партнерства – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Партнерства – Дурнева В.М.

**На голосование ставится вопрос:** «Избрать Председателем заседания Совета Партнерства – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Партнерства – Дурнева В.М.».

**Голосовали:**

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Избрать Председателем заседания Совета Партнерства – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Партнерства – Дурнева В.М.».**

**2. По второму вопросу повестки дня** слушали Ильинова Н.Н., который сообщил присутствующим о том, что 13.12.2012 года состоялась внеплановая выездная проверка общества с ограниченной ответственностью «Курскмонтажстрой» по жалобе от Отдела образования Глушковского района от 3.12.2012 года № 205, в результате которой были выявлены следующие нарушения требований Партнерства (акт проверки от 13.12.2012 года № 132/12):

1. Ранее заявленные специалисты уволены. Документы на новых специалистов не предоставлены. Необходимо предоставить оригиналы и копии дипломов о высшем профессиональном образовании, копии удостоверений о повышении квалификации, копии трудовых книжек, а так же провести аттестацию новых специалистов.

2. Не представлена Форма № 3 с новыми специалистами;

3. Не представлена Форма № 5 и приказы к ней в соответствии с новыми специалистами;

4. Отсутствие согласия на обработку персональных данных на заявленных специалистов;

5. Не представлен перезаключенный договор с лабораторией на 2012 – 2013 года;

6. Необходимо переделать Форму № 2.

На данный момент обществом с ограниченной ответственностью «Курскмонтажстрой» нарушения не устранены.

В ходе проведения проверок объекта – Детский сад на 140 мест в п.Глушково Курской области были выявлены следующие нарушения (акт проверки Контрольной комиссии Партнерства от 18.12.2012 года № 134/12, акт проверки работ по устройству кровли из металлочерепицы от 17.12.2012 года):

1. Толщина металлочерепицы составляет 0,4 мм, что не соответствует требованиям типовой технологической карты по устройству кровель (не менее 0,5 мм).

2. Не установлен коньковый брус.

3. При монтаже металлочерепицы не убирается снег с гидроизоляционной пленки.

4. В чердачном помещении некачественно выполнена стяжка по утеплителю, имеются локальные разрушения бетонного слоя, армирующая сетка местами выходит на поверхность стяжки.

5. Не завершен монтаж вытяжной вентиляции, воздуховоды выведены на чердак, в результате чего происходит конденсация влаги на деревянных конструкциях кровли.
6. Растрескалась стяжка перекрытия между подвалом и первым этажом.
7. По свесам кровли обрешетка не сплошная, что не соответствует проекту.
8. Не выполнена огнебиозащита деревянных конструкций.
9. Лежневый брус не зафиксирован на двутавровой балке уголком 75x75 в нарушение проекта.
10. В спальня и игровой комнатах стены и потолок влажные, подтекание из плит перекрытия.

В ходе проверки объекта МБОУ «СОШ №17» г.Курска Контрольной комиссией Партнерства были выявлены следующие нарушения (акт проверки от 22.08.2012 года № 76/12).

1.Вход:

- на козырьке центрального входа листы металлочерепицы деформированы;
- декоративная накладная планка, закрывающая проем двери, установлена некачественно, визуально не имеет прямолинейной формы.

2.Первый этаж:

- в нижней части стен наблюдается отсыревание штукатурной поверхности.

3.Лестничный пролет первого и второго этажа:

- в стеклопакете окна лестничного пролета между первым и вторым этажами имеется дефект в виде пятна.

4.Лаборантская:

- имеются пятна на вентиляционном коробе, образующиеся в связи с затеканием воды из вентиляционных каналов.

5.Кабинет музыки:

- трещина в стене;
- сыреет стена около потолка.

6.Кабинет русского языка:

- разводы желтого цвета на потолке;
- трещина в потолке;
- трещина над входной дверью.

7.Кабинет истории:

- разводы желтого цвета на потолке;
- трещина над входной дверью.

8.Кабинет психологии:

- вертикальная трещина около окна;
- устройство поворотно-откидного окна не отрегулировано;
- продольные разводы желтого цвета на потолке.

9.Кабинет физики:

- во время дождя происходит затекание воды в воздуховоды.

10.Кабинет детской организации:

- пластиковый откос балконной двери не закрывает проем в нижней части;
- происходит затекание воды по стене в связи с неправильным уклоном в сторону дверного проема;
- дефект балкона (защитное ограждение балкона закреплено некачественно);
- балконная дверь не отрегулирована.

11.Спортивный зал:

- отопительная система не отрегулирована;
- размеры оконных пролетов были уменьшены за счет установки гипсокартонных панелей, на которых шпатлевка покрылась трещинами и частично отслоилась.

Данные дефекты ООО «Курскмонтажстрой» обязалось устранить во время ноябрьских каникул.

Письмом от 19.12.2012 года б/н МБОУ «СОШ №17» г.Курска уведомило Партнерство о том, что на 19.12.2012 год ООО «Курскмонтажстрой» провел работы по устранению строительных дефектов на объекте МБОУ «СОШ №17», а именно:

1. Установлены желоба для водоотвода на тротуарной плитке задней части фасада здания;
  2. Проведен ремонт стен 1 и 3 этажей;
  3. Проведен ремонт козырька центрального входа.
- Остальные дефекты ООО «Курскмонтажстрой» не устраняются.

В ходе проверки объекта бассейн «Олимп» МБОУ ДОД «ДЮСШ №6» Контрольной комиссией Партнерства были выявлены следующие нарушения (акт проверки от 22.08.2012 года № 76/12):

1. Зал сухого плавания:
  - явно выраженный прогиб пола к центру зала;
  - плинтус в отдельных местах не примыкает к стене;
  - за плинтусом в отдельных местах отсутствует штукатурка;
  - часть плинтуса (2,5 метра) не установлена;
2. Душевые:
  - светильник прикреплен двумя саморезами к пластиковому потолку;
  - конструкция подвесного потолка, выполненного из пластиковых панелей, не имеет жесткого крепления;
  - некачественная заделка монтажного проема в месте прохождения сантехнических труб через межэтажное перекрытие;
  - некачественно установлены душевые перегородки;
  - отсутствует плотное прилегание декоративной планки, а так же в некоторых душевых перегородках декоративная планка отсутствует.
3. Вестибюль:
  - протечка сливного трапа малой ванны, в следствии чего образуются подтеки на стене и потолке.
4. Крыша:
  - некачественное примыкание ковра кровли к плоскому шиферу;
  - частично отсутствует парапет.
5. Малый бассейн:
  - пол имеет 12 см. уклон и отсутствует сливной трап в стороне уклона.
6. Душевая для девочек малого бассейна:
  - отсутствующи сливные трапы в придушевом помещении;
  - душевые кабины установлены на высоте 30 см., что может привести к травматизму.
7. Вентиляционная камера:
  - вследствие протечки крыши произошло отслоение штукатурки общей площадью 40 кв.м.
7. Подвал:
  - имеется подтекание воды через перекрытия в месте прохождения стояков душевых кабин.
8. Окна и двери:
  - неисправны механизмы запираания окон и дверей.

Письмом от 1.11.2012 года № 86 ООО «Курскмонтажстрой» уведомило Партнерство о том, что в срок до 1.12.2012 года все недостатки по объекту бассейн «Олимп» МБОУ ДОД «ДЮСШ №6» будут устранены.

Письмом от 19.12.2012 года МБОУ ДОД «ДЮСШ №6» уведомило Партнерство о устраненных и не устраненных недоделках, а именно:

1. В зале сухого плавания выровнен пол, демонтированные плинтусы не установлены.
2. Душевые – недостатки не устранены;
3. Вестибюль – недостатки не устранены;

#### 4. Крыша:

- некачественное примыкание ковра кровли - частично устранено;
  - покрытие парапета некачественно выполнено и частично отсутствует - частично устранено;
  - не закрыты торцевые зазоры между кладкой парапета и вентилируемым фасадом – частично устранено;
  - не обеспечен уклон кровли в сторону водостока - недостатки не устранены;
  - некачественная кладка парапета - недостатки не устранены;
  - лестница для выхода на крышу в верхней части не имеет поручней - недостатки не устранены;
  - нарушена полоса заземления - недостатки не устранены;
5. Малый бассейн – недостатки не устранены;
6. Душевые для девочек малого бассейна – недостатки не устранены;
7. Подвал – недостатки не устранены;
8. Пожарные лестницы – частично устранено;
9. Освещение помещения большого бассейна – частично не работает.
- С 4.12.2012 года ООО «Курскмонтажстрой» работы по устранению недоделок не ведет.

20.12.2012 года на заседании Контрольной комиссии Партнерства (протокол заседания Контрольной комиссии Партнерства от 20.12.2012 года № 72) было принято решение рекомендовать Дисциплинарной комиссии Партнерства на ближайшем заседании Дисциплинарной комиссии Партнерства, рассмотреть вопрос о приостановлении действия свидетельства о допуске общества с ограниченной ответственностью «Курскмонтажстрой» в связи с неисполнением требований Партнерства сроком на 27 (двадцать семь) календарных дней, до 21 января 2013 года.

21.12.2012 года на заседании Дисциплинарной комиссии Партнерства (протокол заседания Дисциплинарной комиссии Партнерства от 21.12.2012 года № 64) было принято решение рекомендовать Совету Партнерства на ближайшем заседании Совета Партнерства, которое состоится 25 декабря 2012 года, рассмотреть вопрос о приостановлении действия свидетельства о допуске общества с ограниченной ответственностью «Курскмонтажстрой» в связи с неисполнением требований Партнерства сроком на 27 (двадцать семь) календарных дней, до 21 января 2013 года.

Слушали Переверзева В.И., который предложил Совету Партнерства установить срок приостановления действия свидетельства о допуске общества с ограниченной ответственностью «Курскмонтажстрой» сроком на 60 календарных дней (до 23 февраля 2013 года включительно) в связи с наличием большого количества недоделок по вышеперечисленным объектам.

**На голосование ставится вопрос:** «Приостановить действие свидетельства о допуске Обществу с ограниченной ответственностью «Курскмонтажстрой» в связи с несоответствием требований Партнерства сроком на 60 календарных дней (до 23 февраля 2013 года включительно)».

#### **Голосовали:**

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

**Принятое решение:** «Приостановить действие свидетельства о допуске Обществу с ограниченной ответственностью «Курскмонтажстрой» в связи с несоответствием требований Партнерства сроком на 60 календарных дней (до 23 февраля 2013 года включительно)».

**3. По третьему вопросу повестки дня** слушали Ильинова Н.Н., который сообщил присутствующим о том, что в связи с невыполнением требований Партнерства, а так же задолженностью по уплате ежеквартальных взносов, действие свидетельства о допуске ООО «ЭнергоСтройМонтаж» и ООО «Альта-Строй» в отношении всех видов работ было приостановлено сроком на 20 дней до 24 декабря 2012 года (протокол №58 заседания Совета Партнерства от 04.12.2012 года). До настоящего времени выявленные нарушения не устранены.

Необходимо прекратить действие свидетельств о допуске в отношении всех видов работ ООО «ЭнергоСтройМонтаж» и ООО «Альта-Строй», а так же, на основании п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации в случае отсутствия у юридического лица Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройМонтаж» (ОГРН 1074633001530) и Общество с ограниченной ответственностью «Альта-Строй» (ОГРН 1093123018340)

**На голосование ставится вопрос:** «Прекратить действие свидетельств о допуске в отношении всех видов работ ООО «ЭнергоСтройМонтаж» и ООО «Альта-Строй». Принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации в случае отсутствия у юридического лица Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройМонтаж» (ОГРН 1074633001530) и Общество с ограниченной ответственностью «Альта-Строй» (ОГРН 1093123018340)».

**Голосовали:**

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Прекратить действие свидетельств о допуске в отношении всех видов работ ООО «ЭнергоСтройМонтаж» и ООО «Альта-Строй». Принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации в случае отсутствия у юридического лица Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройМонтаж» (ОГРН 1074633001530) и Общество с ограниченной ответственностью «Альта-Строй» (ОГРН 1093123018340)».

**4. По четвертому вопросу повестки дня** слушали Ильинова Н.Н., который сообщил присутствующим о том, что в соответствии с запросом прокуратуры Дмитриевского района Курской области от 6.12.2012 года № 7-12-16-2012 осуществлялась проверка соблюдения действующего законодательства ООО «Технотрейд» при строительстве многоквартирных жилых домов для детей-сирот, расположенных в с.Крупец Дмитриевского района Курской области.

19 декабря 2012 года был осуществлен осмотр многоквартирных жилых домов для детей-сирот, в котором приняли участие ген.директор Партнерства – Умеренкова И.Н., ведущий консультант отдела строительного надзора Государственной инспекции строительного надзора Курской области – Ильина Н.П., ген.директор ООО «Технотрейд» - Лубков Д.А., глава администрации МО «Крупецкой сельсовет» Дмитриевского района Курской области – Скрипкиным А.И. В результате осмотра был составлен акт осмотра, в котором были отражены выявленные недостатки.

**На голосование ставится вопрос:** «ООО «Технотрейд» устранить выявленные недостатки в срок до 01.05.2013 года. Ген.директору Партнерства подготовить

информационное письмо в комитет социального обеспечения с информацией об отсутствии полномочий СРО по обязательствам, возникшим из договоров купли-продажи».

**Голосовали:**

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «ООО «Технотрейд» устранить выявленные недостатки в срок до 01.05.2013 года. Ген.директору Партнерства подготовить информационное письмо в комитет социального обеспечения с информацией об отсутствии полномочий СРО по обязательствам, возникшим из договоров купли-продажи».

**5. По пятому вопросу** слушали Дурнева В.М., который сообщил присутствующим о поступившем заявлении о приеме нового члена в Партнерство и о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от Общества с ограниченной ответственностью «Железногорское дорожное ремонтно-строительное управление» (ОГРН 1114633002318).

**На голосование ставится вопрос:** «Принять в члены Партнерства и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществу с ограниченной ответственностью «Железногорское дорожное ремонтно-строительное управление» (ОГРН 1114633002318)».

**Голосовали:**

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принятое решение: «Принять в члены Партнерства и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства «Железногорское дорожное ремонтно-строительное управление» (ОГРН 1114633002318)».

**6. По шестому вопросу** повестки дня выступил Ильинов Н.Н., который сообщил присутствующим о поступившем заявлении от члена Партнерства Общества с ограниченной ответственностью «Железногорское ДЭП №3» (ОГРН 1084633000561) об исключении вида работ №33 «Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)» из свидетельства о допуске.

**На голосование ставится вопрос:** «Исключить вид работ №33 «Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)» из свидетельства о допуске Общества с ограниченной ответственностью «Железногорское ДЭП №3» (ОГРН 1084633000561)».

**Голосовали:**

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **Исключить вид работ №33 «Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)» из свидетельства о допуске Общества с ограниченной ответственностью «Железнодорожное ДЭП №3» (ОГРН 1084633000561)».**

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Ильинов Н.Н., который сообщил присутствующим о поступивших заявлениях от членов Партнерства о расширении перечня видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Заявления были поданы от следующих организаций:

1. ООО «Сумр» (ОГРН 1074632014357) (4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин).

2. ООО «СПЕЦМОНТАЖ» (ОГРН 1084633000209) (33.Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком до 10 000 000 рублей).

3. ЗАО «Хомутовское ДЭП» (ОГРН 1044619002262) (29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов, 29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов).

4. ООО «Газпром межрегионгаз Курск» (ОГРН 1024600948547) (32.Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем).

**На голосование ставится вопрос:** «Расширить перечень видов работ в свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «СПЕЦМОНТАЖ» (ОГРН 1084633000209) (33.Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком до 10 000 000 рублей), ЗАО «Хомутовское ДЭП» (ОГРН 1044619002262) (29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов, 29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов), ООО «Газпром межрегионгаз Курск» (ОГРН 1024600948547) (32.Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем).

Отказать в расширении перечня видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Сумр» (ОГРН 1074632014357) (4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) в связи с несоответствием требованиям Партнерства (Форма №3)».

**Голосовали:**

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Расширить перечень видов работ в свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «СПЕЦМОНТАЖ» (ОГРН 1084633000209) (33.Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или**



индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком до 10 000 000 рублей), ЗАО «Хомутовское ДЭП» (ОГРН 1044619002262) (29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов, 29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов), ООО «Газпром межрегионгаз Курск» (ОГРН 1024600948547) (32.Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем).

Отказать в расширении перечня видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Сумр» (ОГРН 1074632014357) (4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) в связи с несоответствием требованиям Партнерства (Форма №3)).

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Ильинов Н.Н., который сообщил присутствующим о поступивших заявлениях от членов Партнерства о замене ранее выданных свидетельств о допуске, в связи со вступлением в силу приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 июля 2011 г. № 356 "Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Заявления были поданы от следующих организаций:

1. ЗАО «Суджанское ДРСУ № 2» (ОГРН 1054630005418).
2. ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ОГРН 1035005025770).
3. ООО «Агропромтехника» (ОГРН 1077746044969).
4. ЗАО «СПМК-2» (ОГРН 1044637007018).
5. ООО «Коммунводстрой» (ОГРН 1064623003477).
6. ЗАО «Обоянь Водстрой» (ОГРН 1054619001381).
7. ООО «Рыльскспецстрой» (ОГРН 1074620000663).
8. ООО «РСУ» (ОГРН 1084632013278).
9. ЗАО «СПМК-1» (ОГРН 1034637043616).
10. ООО «Электроспецналадка» (ОГРН 1044637010461).
11. ООО «АСФ» (ОГРН 1084632009296).
12. ООО «КАДЭС» (ОГРН 1024600953266).
13. МКП «УКС администрации г.Курска» (ОГРН 1024600957920).
14. ЗАО «Автодор» (ОГРН 1044637021769).
15. ООО «СПИКА» (ОГРН 1024600744706).
16. ЗАО «Тимское ДРСУ №3» (ОГРН 1044610000720).
17. ООО НПП «ГеОН» (ОГРН 1034637001300).
18. ООО «СМК «Терра» (ОГРН 1093130002151).
19. ООО «Атлон» (ОГРН 1105746000205).
20. ООО «Курсклифтстрой» (ОГРН 1064632047226).
21. ИП Волохатых С.Н. (ОГРН 304462007900031).
22. ООО «Облстройреставрация» (ОГРН 1064632010706).
23. ООО «Ваша безопасность» (ОГРН 1024600952452).
24. ООО «СТРОЙ-СТАНДАРТ» (ОГРН 1054639159497).
25. ООО «Курскспецдорстрой» (ОГРН 1044637025003).
26. ЗАО «Беловская ДПМК» (ОГРН 1044624001322).
27. ЗАО «Фатежское ДРСУ №6» (ОГРН 1044629002120).
28. ООО «ВКХ» (ОГРН 1104632004355).
29. ООО «ГК «СтройМир» (ОГРН 1084632000782).
30. ООО «Гранит» (ОГРН 1054603006270).
31. ИП Маркин В.С. (ОГРН 304463307700176).
32. ООО «ИнтерХолдинг» (ОГРН 1084632003939).

33. ИП Белов М.В. (ОГРН 304463228800067).
34. ООО «Магистраль» (ОГРН 1054603006281).
35. ООО «Вероника» (ОГРН 1024600840274).
36. ООО «СтройКонтинент» (ОГРН 1064632041561).
37. ООО «Навигатор» (ОГРН 1034637009076).
38. ООО «Совтест» (ОГРН 1024600960075).
39. ООО «ТЕХНО» (ОГРН 1054639096984).
40. ООО ПКФ «ИнкомИндустрия» (ОГРН 1024600958480).
41. ООО «Частное охранное предприятие «Курский Центр Охраны» (ОГРН 1044637025840).
42. ООО «РусьСтрой» (ОГРН 1044637005500).

**На голосование ставится вопрос:** «Вышеперечисленным организациям заменить ранее выданные свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи со вступлением в силу приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 июля 2011 г. № 356 "Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

**Голосовали:**

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Вышеперечисленным организациям заменить ранее выданные свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи со вступлением в силу приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 июля 2011 г. № 356 "Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

9. По девятому вопросу повестки дня выступил Ильинов Н.Н., который сообщил присутствующим о поступившем заявлении от члена Партнерства Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦМОНТАЖ» (ОГРН 1084633000209) о расширении перечня видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

**На голосование ставится вопрос:** «Расширить перечень видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦМОНТАЖ» (ОГРН 1084633000209)».

**Голосовали:**

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Расширить перечень видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦМОНТАЖ» (ОГРН 1084633000209)».

10. По десятому вопросу повестки дня слушали Ильинова Н.Н., который сообщил присутствующим о том, что на 25.12.2012 год за 23 организациями числится задолженность по уплате членских взносов.

На голосование ставится вопрос: «Генеральному директору Партнерства Умеренковой И.Н. информировать все организации, имеющие задолженность, путем направления писем в их адрес о погашении числящейся задолженности в срок до 29.12.2012 года. На ближайшем заседании Совета Партнерства предоставить информацию об устранении нарушений в части несвоевременной уплаты членских взносов».

**Голосовали:**

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Генеральному директору Партнерства Умеренковой И.Н. информировать все организации, имеющие задолженность, путем направления писем в их адрес о погашении числящейся задолженности в срок до 29.12.2012 года. На ближайшем заседании Совета Партнерства предоставить информацию об устранении нарушений в части несвоевременной уплаты членских взносов».

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали Ильинова Н.Н., который сообщил присутствующим о необходимости внесения изменений в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства, в связи с добровольным выходом из числа членов ООО «Стройвод-Транс», директор которой, Мирзоян Л.Б., входил в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства. Предложено в члены Дисциплинарной комиссии Партнерства добавить кандидатуру ген.директора ООО ПКФ «Теплостроймонтаж плюс» - Горчинского И.А.

На голосование ставится вопрос: «Избрать в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства ген.директора ООО ПКФ «Теплостроймонтаж плюс» - Горчинского И.А. Избрать Председателем Дисциплинарной комиссии Партнерства – Ген.директора ООО «Компания инновационного строительства» - Константинова В.М.».

**Голосовали:**

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Избрать в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства ген.директора ООО ПКФ «Теплостроймонтаж плюс» - Горчинского И.А. Избрать Председателем Дисциплинарной комиссии Партнерства – Ген.директора ООО «Компания инновационного строительства» - Константинова В.М.».

**12. По двенадцатому вопросу повестки дня** слушали Ильинова Н.Н., который доложил присутствующим о том, что 25.12.2012 года в адрес Партнерства поступила жалоба от ОКУ «УКС Курской области» от 25.12.2012 года № 559, в которой ОКУ «УКС Курской области» информирует Партнерство о том, что 23.05.2012 года ОКУ «УКС Курской области» заключило гос. контракт с ООО «СМУ-15» на строительство объекта «Детский сад по ул.Дейнеки,18 в г.Курске». Срок ввода объекта в эксплуатацию – 25.12.2012 года.

ОКУ «УКС Курской области» так же информирует Партнерство о том, что в настоящее время на объекте ведутся отделочные работы (внутренняя и наружная отделка), сан.тех.работы (отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация), монтаж пожарной сигнализации, электромонтажные работы со следующими нарушениями:

1. Стояки системы отопления имеют недопустимые отклонения от вертикали, гильзы в перекрытиях под систему отопления установлены небрежно (на разных отметках).

2.Облицовка стен керамической плиткой выполняется с отклонениями в плоскости, горизонтальные и вертикальные швы керамических плиток частично не совпадают, плиточные полы выполняются с нарушением уклонов к к.н.трапам.

3.Покраска поверхности стен, потолков, дверных полотен выполняется некачественно.

4.Строительный мусор вывозится крайне редко.

5.Исполнительно-техническая документация на выполняемые работы предъявляется несвоевременно и в неполном объеме.

**На голосование ставится вопрос:** «В соответствии с п.1 ст. 55.14. «Саморегулируемая организация вправе рассматривать жалобы на действия своих членов. Жалобы на действия членов саморегулируемой организации и обращения, поступившие в саморегулируемую организацию, подлежат рассмотрению не позднее чем в месячный срок со дня их поступления, если законодательством Российской Федерации не установлен меньший срок. Решение, принятое по результатам рассмотрения этой жалобы или этого обращения, направляется лицу, их направившему. Рассмотреть жалобу в установленные сроки».

**Голосовали:**

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

**Принятое решение:** «В соответствии с п.1 ст. 55.14. «Саморегулируемая организация вправе рассматривать жалобы на действия своих членов. Жалобы на действия членов саморегулируемой организации и обращения, поступившие в саморегулируемую организацию, подлежат рассмотрению не позднее чем в месячный срок со дня их поступления, если законодательством Российской Федерации не установлен меньший срок. Решение, принятое по результатам рассмотрения этой жалобы или этого обращения, направляется лицу, их направившему. Рассмотреть жалобу в установленные сроки».

Повестка дня исчерпана.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Н.Н. Ильинов

В.М. Дурнев

Прошито и скреплено печатью  
на 12-листовой листах  
Генеральный директор  
ИП «СРО «СДСКО»  
Умеренкова И.Н.

